

キャプチャーフード風量計 for WindowsTM MODEL.6720

計測ソフトウェア

取扱説明書



目 次

1.概要	3
2.ソフトウェアのインストール	5
3.ソフトウェアの使い方	8
3.1 ソフトウェアの起動	8
3.2 データの読み込み	9
3.3 データの非表示。	11
3.4 風量単位の変更	11
3.5 差圧単位の変更	12
3.6 風速単位の変更	12
3.7 温度単位の変更	13
3.8 大気圧単位の変更	13
3.9 データの保存	14

1.概要


本マニュアルでは、ソフトウェアを使用してキャプチャーフード風量計の Flash に保存した、測定したデータ(風量、風速、差圧、温度、湿度など)を PC にダウンロードする方法を説明します。測定データは Microsoft 社の Excel と互換性のあるファイル形式(*.CSV)で保存されます。

本体設定

1) 通信設定



2) 表示器とPCの接続



3) ソフトウェアの動作環境

項目	内容
OS	Microsoft Windows XP
	Microsoft Windows7¥ Windows10
言語	英語または簡体中国語
通信方式	USB

4) PC 配置への要求:

.CPU Pentium II 以上 CPU の IBM PC 互換機

.インターフェース USB ポート 1個

.OS Microsoft Windows XP

Microsoft Windows7¥ Windows10

.メモリ 512MB 以上

.ハードディスク インストール時に、1GB以上の空間が必要

.対応機種 6720

2.ソフトウェアのインストール

1) インストールの前に、他のプログラムを全て終了してください CD-ROM を



ドライバーにいれ

フォルダーを開いて



をダブ

ルクリックすると下記図 2-1 が表示されます。




图 2-1

2) (Next) をクリックすると下記の図 2-2 が表示されます。

p 6720 Data Acquisition Software	
Select Installation Folder	
The installer will install 6720 Data Acquisition Software to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below i	or click "Browse".
Folder: C:\Program Files\Microsoft\8720 Data Acquisition Softw	Browse Disk Cost
Install 6720 Data Acquisition Software for yourself, or for anyone who uses th	is computer:
 € Everyone 	
◯ Just me	
Cancel < Back	Next >

图 2-2

3) (Next) をクリックすると下記の図 2-3 が表示されます。



图 2-3

4) 再度 (Next) をクリックすると下記の図 2-4 が表示されます。



图 2-4

5) 数秒後、下記の図 2-5 のようにインストールの終了が表示されます。



图 2-5

6) (Close) をクリックし、デスクトップに図 2-6 のアイコンが表示されたら、 インストール完了です。



图 2-6

3.ソフトウェアの使い方

3.1 データの読み込み開始

デスクトップのアイコンをダブルクリックします。ソフトウェア起動後、下

記の図 3-1 画面が表示されます。




图 3-1

3.2 データのダウンロード

USB ケーブルを接続し、【Down Load】ボタンをクリックすると、下図のように表示されます。




图 3-2




图 3-3




图 3-4




图 3-5

3.3 データの非表示。

灰色部をダブルクリックすると、それより番号の小さい ID のデータが非表示になりますので、番号の 大きな ID のデータが図 3-6 のように確認しやすくなります。




图 3-6

3.4 風量単位の変更

[Unit]をクリックすると、表示データの単位を図 3-7 のように変更できます。




图 3-7

3.5 差圧単位の変更




图 3-8

3.6 風速単位の変更




图 3-9

3.7 温度単位の変更




图 3-10

3.8 大気圧単位の変更




图 3-11

3.9 データの保存

【Save Data】をクリックして、風量計のデータを図 3-11 のように保存されます。



图 3-11

【OK】をクリックして、図 3-12 のように保存パスを選択します。



風速グリッドツールにデータがあれば、図 3-13 のようなメッセージが表示されます。



图 3-13

【OK】をクリックして、図 3-14 のように保存パスを選択します。



图 3-14

ピトー管ツールにデータがあれば、図 3-15 のような保存メッセージが表示されます。



图 3-15

【OK】をクリックして、図 3-16 のように保存パスを選択します。




图 3-16

微差圧計ツールにデータがあれば、図 3-17 のような保存メッセージが表示されます。



图 3-17

【OK】をクリックして、図 3-18 のように保存パスを選択します。



图 3-18